

ホゴテック

清潔感のある施設に変わります！



特殊モップで塗布加工 1






特殊モップで塗布加工 2



右が塗布加工済み



上が塗布加工済み




古くなったワックス樹脂の変色

剥離時期が過ぎました




ビルドアップ





本当の色はベージュ 1




本当の色はベージュ 2






本当の色はベージュ 3




変色たワックスに傷



洗剤で溶けたワックス



水で溶けたワックス



変色してるのに艶がある



埃がワックスと融合

